

Gestion des objets connectés

Conception du Phasage


- Introduction
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- **Gestion des objets connectés**
- Le diagramme de Gantt

Ajout d'une polyligne

Dans l'interface de Conception du phasage, dirigez-vous sur l'onglet « Objets connectables aux activités »




et cliquez sur le bouton




Dans les options qui apparaissent au clic-droit, vous pouvez dans le cas d'une

voie de circulation à sens unique, préciser quelle flèche afficher.

Ici nous afficherons les deux flèches.



Pour plus de lisibilité, il est possible de changer le style de la polyligne : il suffit de la survoler et de faire un clic-droit sur l'un de ses segments, puis de choisir **Paramètres**. Ici nous allons changer sa couleur :



Renommage d'un objet connecté

Pour renommer les objets connectés il convient de les repérer sur le plan.

Pour ce faire, se rendre dans l'onglet **Objets connectés sur plan sélectionné** du menu bas de la fenêtre de Conception du phasage, et utiliser les coches de visibilité pour repérer votre objet connecté. Mettre la ligne correspondante en surbrillance et cliquer sur le bouton “Éditer”.

Ici nous renommons la polyligne située en haut en “**Circulation Partie Nord Phase 5**” :

